



Pocket Pro, Prot+ pH

En el sitio web del fabricante encontrará información adicional.

Advertencia

 **Peligro de explosión.** Si las pilas no están colocadas correctamente, se puede producir la liberación de gases explosivos. Asegúrese de que las pilas son del mismo tipo y material químico aprobado y están insertadas en el sentido correcto. No mezcle pilas nuevas y usadas.

 **Peligro de incendio.** No se permite la sustitución de la batería. Utilice solamente baterías alcalinas.

Precaución

 **Peligro por exposición química.** Consulte los protocolos de seguridad en las hojas de datos actuales de seguridad de los materiales (MSDS).

Introducción

Este comprobador de pH está diseñado para muestras de agua generales.

Tecclas

	Pulse para detener los cambios en la pantalla.
	Pulse para realizar una calibración. Pulse y mantenga pulsado hasta que aparezca el mensaje parpadeante "SET" para ir al menú de configuración. Luego, pulse para navegar por la configuración. Para salir, pulse y mantenga pulsado. Nota: En el modo de configuración o calibración, el dispositivo no puede apagarse.

2 Calibración

Primer uso: coloque la sonda en la muestra o en agua del grifo varios minutos antes de la calibración.

En el caso de calibraciones de de 1 o 2 puntos, pulse y mantenga pulsado $\frac{K}{\text{mV}}$ tras 1 o 2 patrones.

3 Medición

Para obtener resultados óptimos, utilice la tapa de la sonda.

4 Almacenamiento

Instale el casquillo de almacenamiento en el sensor. No guarde el sensor en una solución o se puede dañar.

Configuraciones

Unit	Unidad de temperatura mostrada
bUFR	Buffers para calibración de pH
AOff	Apagado automático
ACAL	Recordatorio de calibración de pH
rSET	Restablecer los valores de fábrica y por defecto

Garantía

Para el comprobador Pocket Pro, 6 meses, para el comprobador Pocket Pro+, 1 año para la carcasa y 6 meses para la sonda, solo por defectos de fabricación. No cubre los daños derivados del uso del producto.

Conformidad

Consulte la versión ampliada del manual

2 Calibração

Na primeira utilização: coloque o sensor numa amostra ou em água da torneira durante vários minutos antes da calibração.

Para a calibração de 1 ou 2 pontos: mantenha premido  após 1 ou 2 padrões.

3 Medição

Para obter os melhores resultados, utilize a tampa do sensor.

4 Armazenamento

Colocar a tampa de armazenamento no sensor. Não mantenha o sensor numa solução, caso contrário podem ocorrer danos.

Definições

Unit	Unidade de temperatura apresentada
bU/F	Soluções tampão para a calibração de pH
AOFF	Desactivação automática
ACAL	Lembrete para a calibração de pH
rSET	Reposição das definições de fábrica e dos valores predefinidos

Garantia

6 meses para o medidor Pocket Pro, 1 ano para o corpo do medidor Pocket Pro+ e 6 meses para o sensor, apenas para defeitos de produção. Não inclui danos resultantes da utilização.

Conformidade

Consulte a versão completa do manual de

2. Kalibrace

První použití: před kalibrací vložte čidlo na několik minut do vzorku nebo do vody z vodovodu.

Pro 1bodovou nebo 2bodovou kalibraci : stiskněte a podržte $\frac{K}{S}$ po 1 nebo 2 standardech.

3. Měření

Pro nejlepší výsledky používejte kryt čidla.

4. Uskladnění

Senzor zasuňte krytem určeným pro uskladnění. Neuchovávejte senzor v roztoku, jinak může dojít k jeho poškození.

Nastavení

Unit	Zobrazená jednotka teploty
bUFR	Putry pro kalibraci pH
AOff	Automatické vypnutí
ACAL	Připomenutí kalibrace pH
rSET	Vrácení na tovární nastavení a na výchozí hodnoty

Záruka

6 měsíců pro tester Pocket Pro+ , 1 rok pro totožný tester Pocket Pro+ a 6 měsíců pro snímače, pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na poškození vzniká během používání.

Shoda

Podívejte se do rozšířené příručky k použití na webových stránkách výrobce.

2 Kalibratie
Eerste gebruik: plaats de sensor vóór de kalibratie enkele minuten in het monster of in kraanwater.

Voor 1- of 2-puntskalibratie: houd  ingedrukt na 1 of 2 standaarden.

3 Meting
Gebruik voor de beste resultaten de sensorskop.

4 Opslag
Installeer de opbergdop op de sensor.
Bewaar de sensor niet in een oplossing, anders kan deze beschadigd raken.

Instellingen

Unit	Weergegeven temperatuureenheid
bUFR	Buffers voor pH-kalibratie
AOFF	Automatisch uitschakelen
ACAL	pH-kalibratieherinnering
rSET	Instellen op fabrieks- en standaardwaarden

Garantie
6 maanden voor de Pocket Pro-tester, 1 jaar voor de testerbehuizing van de Pocket Pro+ en 6 maanden voor de sensor voor alleen fabricagefouten.
Gebruiksschade valt niet onder de garantie.

kalibrering.

For 1- eller 2-punktskalibrering: Tryk på og hold  nede efter 1 eller 2 standarder.

3 Måling

Du får de bedste resultater ved at bruge sensorhætten.

4 Opbevaring

Sæt opbevaringshætten på sensoren. Opbevar ikke sensoren i en opløsning, da den kan opstå skader.

Indstillinger

Unit	Temperaturrenhed vist
bUFR	Bufferre til pH-kalibrering
AOFF	Automatisk fra
ACAL	pH kalibreringspåmindelse
rSEt	Indstilles til fabriksindstillingerne og standardværdierne

Garanti

6 måneder for Pocket Pro tester, 1 år for Pocket Pro+ testerenheden og 6 måneder for sensor, kun for fabrikationsfejl. Beskadigelse gennem brug dækkes ikke.

Overensstemmelse

Se den udvidede brugervejledning på producentens website.



